

**Reģistrācijas dati:**

Reģistrācijas numurs	LOL
Statuss	Uzskaitē
Marka Modelis	MERCEDES BENZ C200
Pilna masa (kg)	2000
Pašmasa (kg)	1520
Transportlīdzekļa veids	Vieglais plašlietojuma
Krāsa	Melna toņmaiņas
Degviela	Dīzeļdegviela
VIN	WDB2021981C398733
Izlaiduma gads	1996
Motora Nr.	
Iepriekšējās reģistrācijas valsts	VĀCIJA

**Transportlīdzekļa reģistrācija**

No 05/03/2010 3 īpašnieki  
 13.03.2010 - Īpašnieka maiņa  
 09.02.2006 - Īpašnieka maiņa  
 22.09.2005 - Pirmā reģistrācija Latvijā

**Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis**

Par tekošo gadu samaksāti 90 Ls  
 90,00 Ls - uz gadu (pilnā apmērā)  
 90,00 Ls - noņemšanai no uzskaites  
 7,50 Ls - līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts  
 0,00 Ls - līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts

**Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokļa likme**

30 Ls - mēnesī (īpašniekam nav jāmaksā)

**Civiltiesiskā apdrošināšana**

Polise	SFD201580
Spēkā stāšanās datums	06.10.2013
Beigu datums	05.02.2014

**Pēdējā tehniskā apskate**

TA Uzlīme	375065
TA datums	01.05.2013
Nākošā TA	08.05.2014
Odometra rādījums	361322
Novērtējums	1 - Ar pieļaujamiem defektiem

**Detalizētais vērtējums:**

Kods	Novērtējums	Trūkumi vai bojājumi
703	1	Neatbilstošs barošanas iekārtas cauruļvada stiprinājums.
703	1	Nedaudz bojāts barošanas iekārtas cauruļvads.
618	1	Nenožīmīga eļļas noplūde no motora (transmisijas)
601	1	Nesošās konstrukcijas stiprību neietekmējoši korozijas bojājumi.

**Bremžu vērtējums:**

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	2.1	2.2	D
2	2	2.2	D
2	1.8	1.1	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

Nobraukums (kilometri vai jūdzes), datums

361259 - 30.07.2013

358818 - 02.07.2013

334824 - 22.06.2012

333420 - 29.05.2012

313654 - 19.05.2011

313516 - 21.04.2011

297915 - 08.04.2010

297887 - 07.04.2010

296560 - 17.03.2010

268719 - 29.12.2008

268427 - 22.12.2008

245248 - 10.12.2007

197730 - 01.12.2006

175457 - 24.11.2005

Tehnisko apskašu vēsture (sākot ar 2010 gada decembri)

**Apskates datums**

Apskates tips

Novērtējums

Kods

Novērtējums

418

2

601

1

618

1

703

1

703

1

**Apskates datums**

Apskates tips

Novērtējums

Dūmainības koeficients (m<sup>-1</sup>):

Kods

Novērtējums

407

2

207

2

308

2

601

1

618

1

703

1

418

1

703

1

**Apskates datums**

Apskates tips

Novērtējums

Piezīmes

Kods

Novērtējums

627

1

618

1

601

1

206

1

418

1

207

1

419

1

**Apskates datums**

Apskates tips

Novērtējums

Dūmainības koeficients (m<sup>-1</sup>):

Kods

Novērtējums

703

2

618

1

206

1

419

1

418

1

207

1

627

1

**30.07.2013**

atkārtota pārbaude

2 - Ar mēneša laikā

labojamiem defektiem

Trūkumi vai bojājumi

Stipri korodējis bremžu

cauruļvads/cauruļvadi. Aizmugure.

Nesošās konstrukcijas stiprību

neietekmējoši korozijas bojājumi.

Nenozīmīga eļļas noplūde no motora (transmisijas)

Neatbilstošs barošanas iekārtas

cauruļvada stiprinājums.

Nedaudz bojāts barošanas iekārtas

cauruļvads.

**02.07.2013**

pamatpārbaude

2 - Ar mēneša laikā

labojamiem defektiem

1.00

Trūkumi vai bojājumi

Nevienmērīga stāvbremzes darbība.

Nedeg virzienrādītāja lukturis (lukturis).

Palielināta labā ārējā stūres šarnīra

brīvkustība.

Nesošās konstrukcijas stiprību

neietekmējoši korozijas bojājumi.

Nenozīmīga eļļas noplūde no motora

(transmisijas)

Nedaudz bojāts barošanas iekārtas

cauruļvads.

Neliela bremžu cauruļvadu korozija.

Neatbilstošs barošanas iekārtas

cauruļvada stiprinājums.

**22.06.2012**

atkārtota pārbaude

1 - Ar pieļaujamiem defektiem

627. obligāta nomaiņa līdz 2013.g. TA !

Trūkumi vai bojājumi

Nelieli priekšējā stikla (vējstikla)

bojājumi.

Nenozīmīga eļļas noplūde no motora

(transmisijas)

Nesošās konstrukcijas stiprību

neietekmējoši korozijas bojājumi.

Nedeg viens no vairākiem numura zīmes

apgaismojuma lukturiem.

Neliela bremžu cauruļvadu korozija.

Nedeg dublējošais virzienrādītāja lukturis

(lukturis).

Nelieli bremžu šļūtenes (šļūteņu)

bojājumi.

**29.05.2012**

pamatpārbaude

2 - Ar mēneša laikā

labojamiem defektiem

0.65

Trūkumi vai bojājumi

Dīzeļdegvielas noplūde no barošanas

iekārtas cauruļvada pie degvielas sūkņa.

Nenozīmīga eļļas noplūde no motora

(transmisijas)

Nedeg viens no vairākiem numura zīmes

apgaismojuma lukturiem.

Nelieli bremžu šļūtenes (šļūteņu)

bojājumi.

Neliela bremžu cauruļvadu korozija.

Nedeg dublējošais virzienrādītāja lukturis

(lukturis).

Nelieli priekšējā stikla (vējstikla)

bojājumi.

601	1		Nesošās konstrukcijas stiprību neietekmējoši korozijas bojājumi.
<b>Apskates datums</b>		<b>19.05.2011</b>	
Apskates tips		atkārtota pārbaude	
Novērtējums		1 - Ar pieļaujamiem defektiem	
Kods	Novērtējums	Trūkumi vai bojājumi	
703	1	Neatbilstošs barošanas iekārtas cauruļvada stiprinājums.	
601	1	Nesošās konstrukcijas stiprību neietekmējoši korozijas bojājumi.	
618	1	Nenožīmīga eļļas noplūde no motora (transmisijas)	
621	1	Nelieli virsbūves (kabīnes) bojājumi.	
<b>Apskates datums</b>		<b>21.04.2011</b>	
Apskates tips		pamatpārbaude	
Novērtējums		2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem	
Dūmainības koeficients (m <sup>-1</sup> ):		0.38	
Kods	Novērtējums	Trūkumi vai bojājumi	
608	2	Priekšējais tilts. Labā amortizatora apakšējās bukses brīvkustība.	
608	2	Priekšējais tilts. Kreisā amortizatora apakšējās bukses brīvkustība.	
503	2	Nepietiekams riepu protektora dziļums.	
407	2	Nevienmērīga stāvbremzes darbība.	
202	2	Tuvās gaismas lukturi nav atbilstoši noregulēti.	
703	1	Neatbilstošs barošanas iekārtas cauruļvada stiprinājums.	
621	1	Nelieli virsbūves (kabīnes) bojājumi.	
618	1	Nenožīmīga eļļas noplūde no motora (transmisijas)	
601	1	Nesošās konstrukcijas stiprību neietekmējoši korozijas bojājumi.	